

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání: 1.10.2003

Datum revize:

1. Identifikace přípravku a dovozce

1.1. Obchodní název přípravku: Přípravek k opravě pneumatik (Flat Mate) CFM300, CFM500

Výrobce: Tetrosyl Ltd., Manchester, Velká Británie

1.2 Identifikace dovozce:

Jméno: RINDER CZ, s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 467/125, 620 00 Brno

IČO: 26906082

Telefon: 545 223 341, 605 205 825

Fax: 545 223 344

Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
telefon (24 hodin/den) 02/24919293, 02/24915402, 02/24914575**2. Informace o složení přípravku**

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:	Obsah v %:	Výstražný symbol nebezpečnosti:	CAS	ES (Einecs):
Dimethylether	44	F+, R12, S(2-)9-16-33	115-10-6	204-065-8

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

extrémně hořlavý

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecně: Nejsou zvláštní doporučení, ale první pomoc může být potřebná v případě náhodné expozice, inhalace nebo požití tohoto chemického přípravku. Pokud jsou pochybnosti zajistěte okamžitou lékařskou pomoc!

Inhalace: Přechod na čerstvý vzduch k provětrání plic

Potřísnění očí: Proplachovat pod tekoucí vodou po dobu 15 minut. V případě přetrvání potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Požití: Vypláchnout pečlivě ústa. Vypít několik sklenic vody nebo mléka.

5. Opatření pro hasební zásahVhodná hasiva: CO₂, suchá pěna, suchý prášek, vodní mlha.

Nevhodná hasiva: vodní proud

Speciální formy zásahu: Jedná se o nádoby se stlačeným obsahem - ochlazujte nádoby exponované plameny

Požár a nebezpečí exploze: dobře vodou, dokud plameny nepominou.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Postup při úniku: Udržujte mimo dosah zápalných zdrojů. Pokuste se zastavit únik, jestli je to možné. Pokud jsou aerosolové nádoby propíchnuty, nechte plyn uniknout a kapalinu absorbujte do písku nebo zeminy.. Evakuujte oblast.

Ochrana životního prostředí: Zabraňte úniku kapaliny do vodních zdrojů, kanalizace atd.

Způsob odstranění uniklé látky: Zabraňte kontaminaci vodních zdrojů a kanalizace. Paralyzujte všechny zápalné zdroje jako topení, cigarety nastartované automobily atd.. Větrejte. Přesuňte z uzavřených prostorů vzhledem k riziku exploze. Očistěte oblast odpovídajícím odmašťovadlem, mýdlem a vodou. Personál, provádějící úklid může použít ochranu dýchadel a/nebo ochranu proti přímému kontaktu s kapalinou

7. Pokyny pro manipulaci a skladování

Pokyny pro manipulaci: V uzavřených prostorech zajistit dostatečná větrání. Z plechovky, která je pod tlakem nestríkat do otevřeného ohně nebo na rozžhavený materiál. Nekouřit, nejíst,

Pokyny pro skladování: Skladujte na chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50 °C.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Ochrana: Pracovat v dostatečně větraných prostorech. V případě rizika stříknutí do očí použít ochranné brýle nebo obličejové štíty. Při práci s tímto materiálem nejíst, nepít.

Přípravek k opravě pneumatik (Flat Mate)

9. Fyzikální a chemické vlastnosti			
Skupenství (při 20 °C):	pěna	Hořlavost:	extrémně hořlavý
Barva:	bílá	Bod vzplanutí (°C):	< -30
Zápach:		Samozápalnost:	
Hodnota pH:	8,5 - 9,5	Meze výbušnosti:	
Teplota (rozmezí teplot) tání:		Hustota (kg/l při 20 °C):	0,985 - 0,999
Teplota (rozmezí teplot) varu:		Rozpustnost:	ředitelné vodou
10. Stabilita a reaktivita			
Plechovky jsou pod tlakem, nevystavujte teplotám nad 50 °C. Numistujte blízkosti tepelných zdrojů.			
11. Toxikologické informace:			
Tento výrobek není toxický a neobsahuje toxické přísady.			
12. Ekologické informace:			
Předejděte úniku většího množství tekutiny do kanalizace a vodních zdrojů.			
13. Informace o zneškodňování			
Aerosolové plechovky jsou pod tlakem nepropichujte je a nevhazujte do ohně ani po vyprázdnění.			
14. Informace pro přepravu			
1.4.1. Pozemní přeprava		1.4.2. Lodní přeprava:	nepřepravuje se
ADR/RID:		1.4.3. Letecká přeprava	nepřepravuje se
Výstražná tabule:	extrémně hořlavý		
Třída:	1		
Číslo UN:			
15. Informace o právních předpisech			
Označení přípravku podle zákona č. 157/1998 Sb:			
Symbol nebezpečí:	F+ - extrémně hořlavý		
Nebezpečná látka:	Dimethylether		
R-věty:	R-12 Extrémně hořlavý		
S-věty:	S2- Uchovávejte mimo dosah dětí		
	S-16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření		
	S-51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách		
16. Další informace			
Informace, podané v tomto dokumentu vycházejí z měření a poznatků v souladu s požadavky zákona 157/1998 Sb. Je odpovědností prodejců a uživatelů přípravku řídit se uvedenými informacemi a doporučeními.			